

Liste des matériaux et équipements pouvant faire l'objet d'une demande d'ajustement du prix



2023-06

IQS



Version 1.2 - Septembre 2022

Note

DESTINATAIRES : Utilisateurs du Formulaire de ventilation du prix des matériaux et équipements sujets à ajustement - Révision 1.2.

EXPÉDITEUR : Direction générale de l'estimation

ÉMISSION : 2 août 2023

CONTENU : Les indices mensuels inscrits dans cette liste sont ceux publiés au « Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPCAN) par Statistique Canada pour les différentes spécialités de la construction visées.

Lien statistique Canada : [Indices des sous-catégories](#)



Liste des matériaux et équipements pouvant faire l'objet d'une demande d'ajustement du prix

Version 1.2

Indices en vigueur au mois juin 2023

Document mis à jour le 2 août 2023

| MF | SPECIALITÉS DE LA CONSTRUCTION | MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS VISÉS | Groupe IPII | SPAN | Indices courants | Rev.-1 2023-05 | Rev.-2 2023-04 | Rev.-3 2023-03 | Rev.-4 2023-02 | Rev.-5 2023-01 |
|----|--|--|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Béton (fourniture) | Béton coulé en place | P81 | 46512 | 127,5 | 127,2 | 127,1 | 126,5 | 124,3 | 124,1 |
| 3 | Coffrage | Bois de coffrage et d'étalement | P41 | 24123 | 139,6 | 142,6 | 138,7 | 147,2 | 149,7 | 160,7 |
| 3 | Acier d'armature | Acier (armature et accessoires) | P63 | 46611 | 146,3 | 148,1 | 147,9 | 146,7 | 147,1 | 148,4 |
| 5 | Structure d'acier et mét. ouvrés structuraux | Acier (élem.structuraux, platelage, plaques, profilés, ect.) | P63 | 46611 | 146,3 | 148,1 | 147,9 | 146,7 | 147,1 | 148,4 |
| 5 | Structure d'acier et mét. ouvrés structuraux | Acier (poutrelle) | P63 | 46611 | 146,3 | 148,1 | 147,9 | 146,7 | 147,1 | 148,4 |
| 5 | Métaux ouvrés architecturaux | Acier | P63 | 46611 | 146,3 | 148,1 | 147,9 | 146,7 | 147,1 | 148,4 |
| 5 | Métaux ouvrés architecturaux | Acier inoxydable | P61 | 31211 | 178,2 | 183,4 | 174,8 | 165,6 | 152,3 | 145,1 |
| 6 | Structure de bois | Bois d'œuvre (éléments structuraux) | P41 | 241 | 122,6 | 123,6 | 122,6 | 127,3 | 131,6 | 126,8 |
| 6 | Structure de bois | Bois d'ingénierie (éléments structuraux) | P41 | 241 | 122,6 | 123,6 | 122,6 | 127,3 | 131,6 | 126,8 |
| 7 | Revêtement métallique | Acier (parement métallique) | P63 | 46614 | 157,7 | 157,5 | 154 | 153,4 | 168,6 | 168,6 |
| 7 | Revêtement métallique | Aluminium (parement métallique) | P63 | 46614 | 157,7 | 157,5 | 154 | 153,4 | 168,6 | 168,6 |
| 8 | Murs rideaux, fenêtres, puits de lumière | Aluminium | P63 | 466146 | 159,6 | 159,4 | 155,7 | 154,9 | 174,3 | 174,3 |
| 8 | Murs rideaux, fenêtres, puits de lumière | Verre | P81 | 29113 | 133,1 | 133,3 | 133,1 | 133,4 | 133,2 | 132,5 |
| 9 | Système intérieur | Gypse (placoplatre seulement) | P81 | 465132 | 96,5 | 96,5 | 91,5 | 89,2 | 85,9 | 90,4 |
| 9 | Système intérieur | Acier (colombages, fourrures et attaches) | P63 | 466146 | 159,6 | 159,4 | 155,7 | 154,9 | 174,3 | 174,3 |
| 21 | Protection incendie | Acier (tuyaux et raccords) | P61 | 31214 | 122,4 | 117,3 | 108 | 97,8 | 98,5 | 98,2 |
| 21 | Protection incendie | Fonte (tuyaux et raccords) | P61 | 31213 | 170,9 | 168,7 | 169 | 167,7 | 176,8 | 177 |
| 21 | Protection incendie | Équipements de surpression | P72 | 345321 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 22 | Chauffage, refroidissement | Acier (tuyaux et raccords) | P61 | 31214 | 122,4 | 117,3 | 108 | 97,8 | 98,5 | 98,2 |
| 22 | Chauffage | Équipements (production de chaleur) | P72 | 344112 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 |
| 22 | Refroidissement | Équipements (production de froid) | P72 | 34411 | 107,1 | 106,9 | 106,9 | 107,2 | 107 | 106,9 |
| 22 | Plomberie, gaz médicaux, | Acier (tuyaux et raccords) | P61 | 31214 | 122,4 | 117,3 | 108 | 97,8 | 98,5 | 98,2 |
| 22 | Plomberie | Fonte (tuyaux et raccords) | P61 | 31213 | 170,9 | 168,7 | 169 | 167,7 | 176,8 | 177 |
| 22 | Plomberie, gaz médicaux | Cuivre (tuyaux et raccords) | P62 | 326112 | 175,4 | 172,8 | 177,8 | 175,4 | 175,4 | 175,4 |
| 23 | Ventilation et calorifugeage | Acier (tôlerie, tuyaux et accessoires) | P63 | 46614 | 157,7 | 157,5 | 154 | 153,4 | 168,6 | 168,6 |
| 23 | Ventilation et calorifugeage | Équipements de ventilation | P72 | 34412 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| 26 | Électricité | Acier (conduits EMT, raccords) | P73 | 38124 | 115,2 | 115,7 | 115,7 | 116,1 | 115,6 | 115,5 |
| 26 | Électricité | Cuivre (conducteurs électriques) | P73 | 38121 | 168,9 | 172,2 | 173,5 | 175,2 | 176,1 | 177,2 |
| 26 | Électricité | Équipements (transformateurs) | P73 | 381221 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
| 26 | Électricité | Dispositifs de câblage | P73 | 38124 | 115,2 | 115,7 | 115,7 | 116,1 | 115,6 | 115,5 |
| 26 | Groupe électrogène | Équipements (moteurs et génératrices) | P73 | 36311 | 105,7 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| 32 | Aménagements extérieurs | Asphalte (revêtement bitumineux) | P51 | 26211 | 136,2 | 133,4 | 127,3 | 128,1 | 125,7 | 125,8 |

Afin de connaître la portée des éléments inclus dans chacun des groupes de matériaux et équipements visés par notre clause d'ajustement du prix, veuillez vous référer au document « Liste détaillée des matériaux et équipements inclus dans chacune des catégories et sous-catégories des spécialités de la construction visées – Version 1.2 » disponible et publié sur le site internet de la Société.

Note

1 - Les codes SPAN ainsi que les indices qui figurent dans ce tableau nous sont fournis par Statistique Canada. Plusieurs de ces codes ne sont disponibles que sur demande et ont fait l'objet d'une requête auprès de Statistique Canada. La liste des codes et le cumulatif des indices nous sont envoyés mensuellement. En cas de discordance entre les indices répertoriés dans le formulaire et ceux publiés par STATCAN, les derniers prévalent.

2 - Veuillez noter que les indices de prix peuvent faire l'objet d'une révision pendant six mois après la publication des données d'un mois donné. À chaque diffusion, les données des six mois précédents pourraient avoir été révisées.

Liste des matériaux et équipements pouvant faire l'objet d'une demande d'ajustement du prix version 1.2

Indices en vigueur au mois juin 2023

Document mis à jour le 2 août 2023

| MF | SPÉCIALITÉS DE LA CONSTRUCTION | MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS VISÉS | Groupe IPPI | SPAN | Indices courants | Définitif 2022-12 | Définitif 2022-11 | Définitif 2022-10 | Définitif 2022-09 | Définitif 2022-08 |
|----|--|---|-------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Béton (fourniture) | Béton coulé en place | P81 | 4651 211 | 127,5 | 118,2 | 118,3 | 117,9 | 117,8 | 117 |
| 3 | Coffrage | Bois de coffrage et d'étalement | P41 | 24 123 | 139,6 | 163,2 | 153,4 | 151,5 | 161,1 | 161,7 |
| 3 | Acier d'armature | Acier (armature et accessoires) | P63 | 4661 111 | 146,3 | 149,4 | 150,4 | 151,8 | 149,5 | 152,3 |
| 5 | Structure d'acier et mét. ouvrés structuraux | Acier (élément structuraux, platelage, plaques, profilés, ect.) | P63 | 4661 121 | 146,3 | 149,4 | 150,4 | 151,8 | 149,5 | 152,3 |
| 5 | Structure d'acier et mét. ouvrés structuraux | Acier (poutrelle) | P63 | 4661 121 | 146,3 | 149,4 | 150,4 | 151,8 | 149,5 | 152,3 |
| 5 | Métaux ouvrés architecturaux | Acier | P63 | 46 611 | 146,3 | 149,4 | 150,4 | 151,8 | 149,5 | 152,3 |
| 5 | Métaux ouvrés architecturaux | Acier inoxydable | P61 | 3121 121 | 178,2 | 146,7 | 153,4 | 158,2 | 164,5 | 170,8 |
| 6 | Structure de bois | Bois d'œuvre (éléments structuraux) | P41 | 241 | 122,6 | 135,2 | 142,4 | 147,0 | 148,2 | 159,7 |
| 6 | Structure de bois | Bois d'ingénierie (éléments structuraux) | P41 | 241 | 122,6 | 135,2 | 142,4 | 147,0 | 148,2 | 159,7 |
| 7 | Revêtement métallique | Acier (parement métallique) | P63 | 4661 441 | 157,7 | 168,6 | 167,9 | 167,4 | 172,4 | 169 |
| 7 | Revêtement métallique | Aluminium (parement métallique) | P63 | 4661 441 | 157,7 | 168,6 | 167,9 | 167,4 | 172,4 | 169 |
| 8 | Murs rideaux, fenêtres, puits de lumière | Aluminium | P63 | 4661 465 | 159,6 | 174,3 | 173,5 | 172,9 | 179,3 | 174,9 |
| 8 | Murs rideaux, fenêtres, puits de lumière | Verre | P81 | 29 113 | 133,1 | 118,7 | 118,4 | 118,6 | 118,1 | 117,7 |
| 9 | Système intérieur | Gypse (placoplatre seulement) | P81 | 4651 321 | 96,5 | 86,8 | 87,6 | 86,5 | 94,9 | 94,6 |
| 9 | Système intérieur | Acier (colombages, fourrures et attaches) | P63 | 4661 465 | 159,6 | 174,3 | 173,5 | 172,9 | 179,3 | 174,9 |
| 21 | Protection incendie | Acier (tuyaux et raccords) | P61 | 3121 421 | 122,4 | 102,8 | 103,0 | 106,0 | 112,7 | 117,7 |
| 21 | Protection incendie | Fonte (tuyaux et raccords) | P61 | 3121 311 | 170,9 | 184,7 | 189,6 | 177,5 | 178,4 | 178,8 |
| 21 | Protection incendie | Équipements de surpression | P72 | 3453 233 | 109 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| 22 | Chauffage, refroidissement | Acier (tuyau et raccords) | P61 | 3121 421 | 122,4 | 102,8 | 103,0 | 106,0 | 112,7 | 117,7 |
| 22 | Chauffage | Équipements (production de chaleur) | P72 | 344 112 | 106,2 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| 22 | Refroidissement | Équipements (production de froid) | P72 | 344 114 | 107,1 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,5 | 105,3 |
| 22 | Plomberie, gaz médicaux, | Acier (tuyaux et raccords) | P61 | 3121 421 | 122,4 | 102,8 | 103,0 | 106,0 | 112,7 | 117,7 |
| 22 | Plomberie | Fonte (tuyaux et raccords) | P61 | 3121 311 | 170,9 | 184,7 | 189,6 | 177,5 | 178,4 | 178,8 |
| 22 | Plomberie, gaz médicaux) | Cuivre (tuyaux et raccords) | P62 | 3261 121 | 175,4 | 167,9 | 165,3 | 162,9 | 175,4 | 170,2 |
| 23 | Ventilation et calorifugeage | Acier (tôlerie, tuyaux et accessoires) | P63 | 466 145 | 157,7 | 168,6 | 167,9 | 167,4 | 172,4 | 169 |
| 23 | Ventilation et calorifugeage | Équipements et autre matériel de chauffage | P72 | 34 412 | 107,4 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 102 |
| 26 | Électricité | Acier (conduits EMT, raccords) | P73 | 3812 421 | 115,2 | 115,8 | 115,5 | 115,2 | 114,4 | 113,5 |
| 26 | Électricité | Cuivre (conducteurs électriques) | P73 | 3812 111 | 168,9 | 176,7 | 178,0 | 182,9 | 185,8 | 186,3 |
| 26 | Électricité | Équipements (transformateurs) | P73 | 381 221 | 140,8 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 136,6 | 136 |
| 26 | Électricité | Dispositifs de câblage | P73 | 38 124 | 115,2 | 115,8 | 115,5 | 115,2 | 114,4 | 113,5 |
| 26 | Groupe électrogène | Équipements (moteurs et génératrices) | P73 | 363 111 | 105,7 | 107,4 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 |
| 32 | Aménagements extérieurs | Asphalte (revêtement bitumineux) | P51 | 262 112 | 136,2 | 125,5 | 130,1 | 143,8 | 155,5 | 164,9 |

Note
Les codes SPAN ainsi que les indices qui figurent dans ce tableau nous sont fournis par Statistique Canada. Plusieurs de ces codes ne sont disponibles que sur demande et ont fait l'objet d'une requête auprès de Statistique Canada. La liste des codes et le cumulatif des indices nous sont envoyés mensuellement. En cas de discordance entre les indices répertoriés dans le formulaire et ceux publiés par STATCAN, les derniers prévalent.
Statistique Canada
Veuillez noter que les indices de prix peuvent faire l'objet d'une révision pendant six mois après la publication des données d'un mois donné. À chaque diffusion, les données des six mois précédents pourraient avoir été révisées.